



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN VICENTE PACAYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA SAN JOSE EL ASINTAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-2485-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/07/2024



Foto 1: VISTA PANORAMICA DEL ESTABLECIMIENTO, AULAS CON FUNDICIÓN DE LOSA SE LES APLICÓ IMPERMEABILIZANTE



Foto 2:



Foto 3: REMOZAMIENTO EN BAJADAS DE AGUA PLUVIAL Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSA



Foto 4: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AZULEJO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA, MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA PORTANTE



Foto 5: MANTENIMIENTO A PUERTA Y ESTRUCTURA PORTANTE



Foto 6: VALUADOR EN EL ESTABLECIMIENTO

Firma y sello del



Fernando David de León Manrique
ARQUITECTO
Col. No. 7,272

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN VICENTE PACAYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA SAN JOSE EL ASINTAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-2485-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/07/2024

	
Foto 7: SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO Y APLICACIÓN DE REPELLO EN MUROS EXTERIORES	Foto 8: SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN ARTEFACTOS


	
Foto 9: MANTENIMIENTO A PUERTA	Foto 10: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA PORTANTE

	
Foto 11: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA PORTANTE Y PUERTAS	Foto 12: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AZULEJO EN PAREDES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILA



Firma y sello del Presidente del Consejo EORM





Fernando David de León Maúrique
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de **ARQUITECTO**
Col. No. 7,272