

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	NUEVA CONCEPCION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CENTRO AMERICA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0541-43	FECHA:	10/12/2024



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA: Sustitución de lámina y elementos de fijación



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO: Sustitución de estructura de soporte



Foto 3: PUERTAS DE METAL: Sustitución de puerta




Foto 4: VENTANAS: Sustitución de estructura de metal



Foto 5: PISO: Reparación de piso de torta y sustitución de piso




Foto 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	NUEVA CONCEPCION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CENTRO AMERICA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0541-43	FECHA:	10/12/2024




Foto 7: REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO: Sustitución de lamparas, plafoneras, interruptores dobles, tomacorrientes, fiplon, ducto



Foto 8: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (ALBAÑILERIA, HERRERIA, ELECTRICIDAD Y PLOMERIA)



Foto 9: REPARACIÓN DE COCINA: Sustitución de estufa rural y pila






Foto 10: REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES: repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la COPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

