

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SIPACATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3 ERA AVENIDA LOTE 94 COLONIA GUADALUPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-14-0013-43	FECHA:	5/09/2024



Foto1: 1.1 Sustrución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: 1.2 Sustrución de capote de lamina para lamina troquelada



Foto 3: 2.3 Sustrución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 4: 4.1 Mantenimiento de estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones y aplicación de pintura)



Foto 5: 4.2 Sustrución de chapa



Foto 6: 4.3 Sustrución de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SIPACATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3 ERA AVENIDA LOTE 94 COLONIA GUADALUPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-14-0013-43	FECHA:	5/09/2024



Foto 1: 4.4 Sustitución de puerta en servicio sanitario



Foto 2: 5.6 Sustitución de balcanes de metal



Foto 3: 9.1 Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 4: 10.3 Sustitución de inodoros

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OFE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

