

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP NO. 1 RAMONA GIL JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2DA. CALLE 4-28 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0006-42	FECHA:	GUATEMALA 15 DE JUNIO



Foto 1: Sustitución de láminas de zinc en el área de techado de entrada a sanitarios y cocina, por láminas de aluzinc calibre 26.



Foto 2: Sustitución de láminas de aluzinc en el área de entrada a sanitarios y cocina, por láminas de aluzinc calibre 26.



Foto 3: Sustitución de láminas de zinc en el área de techado de entrada a sanitarios y cocina, por lámina de aluzinc calibre 26.



Foto 4: Sustitución de láminas de policarbonato por láminas de aluzinc calibre 26 en el área de techado de bodega de implementos de educación física.




Foto 5: Sustitución de láminas de policarbonato por láminas de aluzinc calibre 26 en el área de techado de bodega de implementos de educación física.



Foto 6: Sustitución de láminas de policarbonato por láminas de aluzinc calibre 26 en el área de techado de bodega de implementos de educación física.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Amarilis Hernández Maján
Firma y sello del Presidente de la OPE

JUNTA ESCOLAR
ESC. OFICIAL PARVULOS No. 1
"RAMONA GIL"


Ana Gabriela Castro Pineda
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA NACIONAL DE PARVULOS
"RAMONA GIL"
Guatemala, C.A.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP NO. 1 RAMONA GIL JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2DA. CALLE 4-28 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0006-42	FECHA:	GUATEMALA 15 DE JUNIO



Foto 1: Sustrucción de láminas de policarbonato por láminas de aluzinc calibre 26 en área de techado de sala de maestras.



Foto 2: Sustrucción de láminas de policarbonato por láminas de aluzinc calibre 26 en área de techado de sala de maestras.



Foto 3: Sustrucción de tabla yeso para resguardo de implementos en bodega de física.



Foto 4: Sustrucción de tabla yeso para resguardo de implementos en bodega de física.



Foto 5: Sustrucción de láminas de policarbonato por láminas greca policarbonato bronce en área de puertas de bodega de implementos de educación física.



Foto 6: Sustrucción de láminas de policarbonato por láminas greca policarbonato bronce en área de puertas de bodega de implementos de educación física.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Amarilis Hernández Majano de Esquivel
Firma y sello del Presidente de la OPF


Ana Gabriela Castro Pineda
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



JUNTA ESCOLAR
ESC. OFICIAL PARVULOS No. 1
"RAMONA GIL"

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP NO. 1 RAMONA GIL JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2DA. CALLE 4-28 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0006-42	FECHA:	GUATEMALA 18 DE JUNIO



Foto 1: Reparación de planchas de concreto en patio central (Losa de patio)



Foto 2: Reparación de planchas de concreto en patio central (Losa de patio)



Foto 3: Reparación de planchas de concreto en patio central (Losa de patio)



Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Amarilis Hernández Majano de Esquivel
Firma y sello del Presidente de la OPF


Ana Gabriela Castro Pineda
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



JUNTA ESCOLAR
ESC. OFICIAL PARVULOS No. 1
"RAMONA GIL"