

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


|                             |                                            |                                |                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala                                  | MUNICIPIO:                     | Guatemala              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA DE NIÑOS No. 3 CAYETANO FRANCO Y M | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 15 Calle 11-12 zona 1. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 00-01-0058-43                              | FECHA:                         |                        |



Cambio de Puertas de 2 bandas para las aulas



Cambio de Puertas de Direcciones, sala de maestros, baño de maestros y bodega



Fabricación e Instalación de 10 pares de armellas para colocar candados



Cambio de Chapas de 3, Portone principal de ingreso, de dirección JV, dirección JM.



Mantenimiento de estructuras en aulas.



Reparación puerta de rejas más pintura en dirección JV

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPR | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                                  |                                |                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala                                        | MUNICIPIO:                     | Guatemala              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA DE NIÑOS No. 3 CAYETANO FRANCOS Y MONROY | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 15 Calle 11-12 zona 1. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 00-01-0058-43                                    | FECHA:                         |                        |




Reparación de portones de 2 bandas sobre avenida junto a la cancha



Instalación de Balcones en pasillo ingreso a establecimiento (2.50 x 0.67 = 1.68 x 5 unidades) 1.60 x 0.67 = 1.08 x 2 unidades) ( 3.40 x 0.67 = 2.28) total 8 balcones




Reparación de Urinal (cambio de llave y tubería) en sanitarios JM



Cambio de accesorios para sanitarios en JM



Bombillas de alta densidad Led y plafonera



Nueva acometida eléctrica, Tablero, Filipones y Accesorios por constante baja de filipones por malas conexiones en el tablero eléctrico existente y por recarga de conexiones adheridos a los filipones existentes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPR | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                                                 |                                |                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala                                       | MUNICIPIO:                     | Guatemala             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA DE NIÑOS No. 3 CAYETANO FRANCO Y MONROY | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 15 Calle 11-12 zona 1 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 00-01-0058-43                                   | FECHA:                         |                       |



Cambio de Toma Corriente Doble



Apagador Sencillo



Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

