


HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV NO.2 "REPÚBLICA DE COSTA RICA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 CALLE 14-70 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0063-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/07/2024

 SUSTITUCIÓN DE LLAVE DE CHORRO	 SUSTITUCIÓN DE BOMBA DE AGUA, STAR-RITE, FUERZA 3.075 CABALLOS
 SISTEMA DE ACCESORIO, HIDRONEUMÁTICO 35 GALONES	 SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS
 SUSTITUCIÓN DE LAVASTRASTOS	

Firma y sello del Presidente de la OPF



ANDREA BETHANCOURT

Arquitecta

Registro No. 4627

Persona de la DIEDUC que verifica


Nombre, puesto y firma

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIEDUC

HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV NO.2 "REPÚBLICA DE COSTA RICA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 CALLE 14-70 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0063-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/07/2024

 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA PUERTA DE METAL	 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA
 PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES	 SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS
 MANTENIMIENTO A PORTONES DE METAL	 MANTENIMIENTO A REJAS DE METAL

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627

[Signature]
Persona de la DIEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador