

HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL PARA NIÑAS NO. 45 RAFAEL AYAU	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 AVENIDA 3-37 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0066-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/07/2024

 INTALACION DE PLANCHA DE PREFABRICADO DUROCK	 INTALACIÓN DE LAMINA TROQUELADA
 INSTALACIÓN DE CANAL PARA AGUA PLUVIAL	 INSTALACIÓN DE PUERTA DE METAL PARA INGRESO A COCINA
 ELABORACION E INSTALACIÓN DE VENTANA PARA COCINA CORREDIZA DE METAL	 FUNDICIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO

Firma y sello del Presidente de la OPI



ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador
de la DIDEUC

Persona de la DIDEUC que verifica
Nombre, puesto y firma

GUENDY INC Y, LTDA.

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN


DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL PARA NIÑAS NO. 45 RAFAEL AYAU	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 AVENIDA 3-37 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0066-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/07/2024

 INSTALACIÓN DE AZULEO EN LA PARTE SUPERIOR E INSTALACION DE UN LAVATRASTOS	 APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS DE COCINA
 INSTALACIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE PARA COCINA	 INSTALACIÓN DE BOMBILLA LED EN COCINA Y CORREDOR

 JUNTA ESCOLAR
Escuela Oficial para Niñas No. 45 Rafael Ayau

ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador
de la DIDEUC

 GUERDY IXIOY, H-ED
Persona de la DIDEUC que verifica
Nombre, puesto y firma