

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 47 JV. RAFAEL ALVAREZ OVALLE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	27 CALLE 2-19 ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-03-0345-43	FECHA:	2/08/2024



sustitución de cubierta de lamina, aluzin troquelada calibre 26 en salon para computación en segundo nivel con estructura



proteccion de enrejado en salon de computo en segundo nivel



limpieza de canal de concreto e impermeabilizar en 2do nivel



reparación de filtración en pared de la cancha deportiva en 2do nivel (picado, aplicación de cemento e impermeabilización)




instalación de tuvo de pvc de 3" de 125 psi, codo y T para bajada de agua pluvial en cancha deportiva



destapar cajas de registro y drenaje por tema de bloqueo y no se va el agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 47 JV. RAFAEL ALVAREZ OVALLE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	27 CALLE 2-19 ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-03-0345-43	FECHA:	2/08/2024



limpieza de drenaje en 2 pilas y cajas de registro por estar tapadas (posible desinstalación de pilas e instalación)



revisión y destape de drenaje en urinal e instalación de tubería de agua potable



bomba marca STA-RITE de 3/4 HP (incluye instalación y accesorios)



instalación de filtros para rotoplas completos e instalación




cambio de llave de paso en rotoplas e instalación y limpieza exterior



limpieza de tinaco en terraza de 2do nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE ESCOLAR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 47 JV. RAFAEL ALVAREZ OVALLE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	27 CALLE 2-19 ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-03-0345-43	FECHA:	2/08/2024




demolición de muro en salon de computo



demolición de muro en terraza de 2do nivel para hacer trabajos por instalación y colocación de canal en ambas caídas de agua del enlaminado existente para desviar el agua y nuevamente levantar el muro con columnas e incluye cernido (es necesario ya que no hay suficiente espacio entre pared y lamina para hacer los trabajos y no hay



fabricación de estructura de metal para colocación de computadoras 2 fases



instalacion de caja de flipones incluye flipones y cableado de caja principal



intalación de tomacorrientes para salon de computación incluye cableado



intalacion de lampara led para salon de computación incluye cableado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la DPF <i>[Signature]</i> EOUM No. 47 Rafael Alvarez Ovalle JUNTA ESCOLAR Guatemala, C.A.	Firma y Sello Director Centro Educativo Público <i>[Signature]</i> EOUM No. 47 Rafael Alvarez Ovalle VESPERTINA DIRECCIÓN 27 CALLE 2-19 ZONA 3 GUATEMALA, C.A.
--	---