

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOP No: 23 Alicia Aguilar Castro	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	33 avenida 27-10 zona 5 Colonia Santa Ana
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-0382-42	FECHA:	3 de mayo de 2024



Foto 1: Reparación de paredes con cernido, repello aplicación de sica zero salitre y sica latex monotop



Foto 2: Pintura en muros interiores con pintura de agua en paredes y cielo, pintura de aceite en zócalo



Foto 3: Mantenimiento a puerta de ingreso (lijado, cepillado, cambio de tubo inferior y aplicación de pintura anticorrosiva) y sustitución de chapas



Foto 4: Mantenimiento a portón (lijado, cepillado, cambio de tubo inferior y aplicación de pintura anticorrosiva)




Foto 5: Reparación de cocina, sustitución de tubería, sustitución de mezcladora y reparación de mueble del lavatrastos



Foto 6: Sustitución de accesorios de inodoro y lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Libia Concepción Solares Flores
Firma y sello del Presidente de la OPF

 Alicia Aguilar Castro Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOP No: 23 Alicia Aguilar Castro	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	33 avenida 27-10 zona 5 Colonia Santa Ana
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-0382-42	FECHA:	3 de mayo de 2024



Foto 7: Pintura y remozamiento general del establecimiento educativo



Foto 8: Colocación de baranda de metal en orilla de patio del tercer nivel



Foto 9: Cernido y repello de paredes



Foto 10: Mantenimiento y limpieza a depósitos de agua, sustitución de tubería y llave.



Foto 11: Reparación de frente, cernido, aplicación de sica Zero salitre y monotop. Pintura de exterior con pintura de revestimiento acrílico



Foto 12: Impermeabilización de muro exterior para evitar la filtración de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Libia Concepción Solares Flores Firma y sello del Presidente de la OPF
--

 Lidia María Unzué Sunon Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---