

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA <i>Ciudad Capital</i>	MUNICIPIO:	GUATEMALA <i>zona 5</i>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN NO.88 ROMULO GALLEGOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	43 AVE. 10-19 COLONIA FERROCARRILERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-0421-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	26/03/2024




Foto 1: En el Establecimiento Educativo



Foto 2: Con Directora y Presidente de OPF



Foto 3: En la parte superior se colocaran ventanas tipo PVC para cerrar los 30 cms aproximadamente existentes



Foto 4: agua se filtra a los costados, es necesario colocar flashing



Foto 5: Es necesario colocar estructura metalica para sellar espacios



Foto 6: Es necesario dar mantenimiento a puertas




Firma y sello del Presidente de la OPF





Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa


REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN NO.88 ROMULO GALLEGOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	43 AVE. 10-19 COLONIA FERROCARRILERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-0421-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	26/03/2024

 Foto 7: Es necesario colocar silicone en los tornillos por filtraciones	 Foto 8: Puertas es necesario dar mantenimiento
 Foto 9: Se debe sellar espacio con estructura metalica	 Foto 10: es necesario sustituir puerta dañada
 Foto 11: Es necesario sustituir piso de concreto	 Foto 12: Es necesario sustituir piso de concreto



ESCUELA OFICIAL DE NIÑAS NO. 88
ROMULOS GALLEGOS
JUNTAS ESCOLARES
Firma y Sello del Presidente de la OPF



Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa