



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	E.O.U.N. No. 88 ROMULO GALLEGOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	43Av. 10-19 COLONIA FERROCARRILERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	00-05-0421-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	12/07/2024

 Foto 1: Proceso de instalación de Estructura metálica portante para cierre en techo.	 Foto 2: Instalación de Flashing, para corregir problemas de filtración.
 Foto 3: Mantenimiento de Puertas, incluye lijado y pintura.	 Foto 4: Marcos metálicos con cedazo para evitar el ingreso de aves a los salones de clases.
 Foto 5: Suministro y aplicación de pintura	 Foto 6: Puerta tipo reja, para protección en módulo de gradas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPA	 Cesar Rodolfo Lucas López Arquitecto Colegiado 6346 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa
---	---



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.N. No. 88 ROMULO GALLEGOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	43Av. 10-19 COLONIA FERROCARRILERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-0421-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	0/01/1900 12/07/2024



Foto 7: Proceso de demolición de Concreto existente.



Foto 8: Preparación del área de fundición para la torta de cemento, con refuerzo de acero tipo electro malla.




Foto 9: Aplicación de Sika para sello de filtraciones en tornillos.



Foto 10: Aplicación de pintura exterior.



Foto 11: Fotografía en establecimiento.



Foto 12: Fotografía en establecimiento.



Cesar Rodolfo Lucas López
Arquitecto
Colegiado 6346
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa