



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	E.O.U.N. No. 88 ROMULO GALLEGOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	43Av. 10-19 COLONIA FERROCARRILERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	00-05-0421-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	1/08/2024



Foto 1: Estructura metálica portante para cierre en techo instalada.



Foto 2: Flashing instalado, para corregir problemas de filtración.



Foto 3: Mantenimiento de Puertas, incluye lijado y pintura.



Foto 4: Marcos metálicos con cedazo para evitar el ingreso de aves a los salones de clases.



Foto 5: Suministro y aplicación de pintura



Foto 6: Puerta tipo reja, para protección en módulo de gradas.

[Firma]
Presidente del Comité de Padres de Familia



[Firma]
Arquitecto
Galegardo 6346

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.N. No. 88 ROMULO GALLEGOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	43Av. 10-19 COLONIA FERROCARRILERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-0421-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	0/08/2020 1/08/2024




Foto 7: Torta de concreto fundida para nivelar patio de juegos.



Foto 8: Cabe resaltar que el día de la fundición de la carpeta de concreto llovió, por lo que se vio comprometido el acabado.



Foto 9: Edificio con aplicación de pintura.



Foto 10: Aplicación de pintura en fachada.



Foto 11: Fotografía en establecimiento.



Foto 12: Fotografía en establecimiento con directora y miembros de OPF.

[Firma]



Cesar Rodolfo Lucas López

Arquitecto
Colegiado 6346

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa