



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta No 126 Andrés Bello	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	41 avenida y 12 calle B zona 05, Jardines de la Asunción
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-0429-43	FECHA:	24 julio de 2024



Foto 1: Saneamiento de cocina por salitre, en las paredes, por filtración de agua, de la terraza



Foto 2: Sustitución de pila de cemento, por rajaduras en el depósito, quebrada de la parte posterior, salida del agua



Foto 3: Cambio de azulejo y reforzamiento de mesa, por deterioro del azulejo, vencimiento de la mesa, se le coloco un tubo para que no se cayera



Foto 4: Sustitución de ventana, por deterioro del marco, las paletas de vidrio estan flojas, no se puede abrir, colocación de balcón




Foto 5: Pintura del interior y exterior de la cocina, deterioro de la pared por el salitre, saneamiento



Foto 6: Sustitución de piso de la cocina, por deterioro se ha ido parchando con cuadros de otros colores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maybeli Esquivel

Maybeli de María Esquivel Oliveros DPI 2511 34849 2011
Firma y sello del Presidente de la OPF

José María Pérez Luna DPI 1696 28655 0301
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta No 126 Andrés Bello	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	41 avenida y 12 calle B zona 05, Jardines de la Asunción
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-0429-43	FECHA:	24 de julio 2024.



Foto 1: Sustitución de piso servicio sanitario varones, dañado por el orin, filtración del orinal, caída de agua, daño llave de agua de sanitarios



Foto 2: Sustitución de ventana y balcón en oficina de Dirección, marco de ventana quebrado, vidrios no se pueden abrir por el oxido del metal



Foto 3: Sustitución de ventana por daño del marco, vidrios no abren, colocación de balcón





Foto 4: Sustitución de puerta y marco de puerta de cocina, deteriorada del marco, oxidada y carcomida de la parte de abajo, topa en el piso al abrir o cerrar



Foto 5: Sustitución de puerta y marco de puerta de bodega, deteriorada del marco, oxidada y carcomida de la parte de abajo, topa en el piso al abrir o cerrar



Foto 6: Sustitución de ventana interior del servicio sanitario de varones, marco dañado, vidrios no abren, marco vencido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maybeli Esquivel

Maybeli de María Esquivel Oliveros DPI 2511 34849 2011

Firma y sello del Presidente de la OPF

José María Pérez Luna DPI 1696 28655 0301

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta No 126 Andrés Bello	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	41 avenida y 12 calle B zona 05, Jardines de la Asunción
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-0429-43	FECHA:	23 de mayo de 2024.



Foto 1: Sustrucción de azulejo, accesorios de lavamanos exterior del servicio sanitario de varones



Foto 2: Sustrucción de azulejo, pintura del interior del servicio sanitario de varones



Foto 3: Impermeabilización de losa, deteriorada por la lluvia, ranuras de filtración de agua que ocasionan moho y salitre en las paredes de la cocina



Foto 4: Sustrucción azulejo, lavamanos y accesorios por deterioro, filtración de agua hacia el piso



Foto 5: Sustrucción de chorro en pila de la cocina.



Foto 6: Acople de tubo de metal a tubo pvc, sustitución llave de paso de agua de servicios sanitarios de varones y niñas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maybeli Esquivel

Maybeli de María Esquivel Oliveros DPI 2511 34849 2011

Firma y sello del Presidente de la OPF

José María Pérez Luna

Firma y Sello Director Centro Educativo Público