

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta No 126 Andrés Bello	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	41 avenida y 12 calle B zona 05, Jardines de la Asunción
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-0429-43	FECHA:	13 de septiembre de 2024.



Foto 1: Sustitución de puerta de interior, biblioteca, dañada en la parte de abajo, vencida de las bisagras



Foto 2: Mantenimiento caída de agua terraza de cocina, sustitución del tubo de caída



Foto 3: Sustitución de lámina y cargadores, anexo de la cocina, filtración de agua por deterioro de los cargadores y toques de lámina



Foto 4: Saneamiento, raspado, impermeabilizar terraza de cocina, filtración de agua, sustituir caídas de agua



Foto 5: Sustitución de flauta, llave y contrallave, quitar bordillo, para dejar al ras de piso caída de orines



Foto 6: Sustitución de azulejo, mingitorios, servicio sanitario de varones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

maybeli esquivel

Maybeli de María Esquivel Oliveros DPI 2511 34849 2011
Firma y sello del Presidente de la OPF

José María Pérez Luna DPI 1696 28655 0301

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta No 126 Andrés Bello	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	41 avenida y 12 calle B zona 05, Jardines de la Asunción
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-0429-43	FECHA:	13 septiembre de 2024



Foto 1: Saneamiento de cocina por salitre, en las paredes, por filtración de agua, de la terraza



Foto 2: Sustitución de pila de cemento, por rajaduras en el depósito, quebrada de la parte posterior, salida del agua



Foto 3: Cambio de azulejo y reforzamiento de mesa, por deterioro del azulejo, vencimiento de la mesa, se le coloco un tubo para que no se cayera



Foto 4: Sustitución de ventana, por deterioro del marco, las paletas de vidrio estan flojas, no se puede abrir, colocación de balcón



Foto 5: Pintura del interior y exterior de la cocina, deterioro de la pared por el salitre, saneamiento



Foto 6. Sustitución de piso de la cocina, por deterioro se ha ido parchando con cuadros de otros colores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

maybeli esquivel

Maybeli de María Esquivel Oliveros DPI 2511 34849 2011
Firma y sello del Presidente de la OPF



José María Pérez Luna DPI 1696 28655 0301

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta No 126 Andrés Bello	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	41 avenida y 12 calle B zona 05, Jardines de la Asunción
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-0429-43	FECHA:	23 de mayo de 2024.



Foto 1: Sustrucción de piso servicio sanitario varones, dañado por el orin, filtración del orinal, caída de agua, daño llave de agua de sanitarios



Foto 2: Sustrucción de ventana y balcón en oficina de Dirección, marco de ventana quebrado, vidrios no se pueden abrir por el oxido del metal



Foto 3: Sustrucción de ventana por daño del marco, vidrios no abren, colocación de balcón



Foto 4: Sustrucción de puerta y marco de puerta de cocina, deteriorada del marco, oxidada y carcomida de la parte de abajo, topa en el piso al abrir o cerrar



Foto 5: Sustrucción de puerta y marco de puerta de bodega, deteriorada del marco, oxidada y carcomida de la parte de abajo, topa en el piso al abrir o cerrar



Foto 6: Sustrucción de ventana interior del servicio sanitario de varones, marco dañado, vidrios no abren, marco vencido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maybeli Esquivel
Maybeli de María Esquivel Oliveros DPI 2511 34849 2011
Firma y sello del Presidente de la OPF

José María Pérez Luna
José María Pérez Luna DPI 1696 28655 0301
Firma y Sello Director Centro Educativo Público