



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ECUELA URBANA PARA VARONES NO. 56 JM, DR. RODOLFO ROBLES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	21 AVENIDA 18-26 ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0479-43	FECHA:	5/15/2024



Foto 1: pared exterior esta en muy mal estado, se cae el repello, tiene humedad en gran parte de ella.



Foto 2: 2do, C, cesta pared sera repellada por causa se humedad. Posteriormente se pintara



Imagen

Foto 3: el citerna no esta impermeabilizado y causa daño en la pared de una clase afectada con humeda



canales sucios, llenos de tierra y maleza que impidiran paso de agua



Foto 5: cambio de bomba



Foto 6: cambio de pintura en varias paredes por humedad

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

