

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 274	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	12 CALLE 12-23 ZONA 6 COLONIA MARTINICO II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0500-43	FECHA:	8/05/2024




Foto1: Sustitución de capote de lámina para lámina duralita (ujeros)



Foto 2: Mantenimiento a estructura de metal de ventanas incluye limpieza de vidrios



Foto 3: Sustitución de vidrios



Foto 4: Pintura en muros exteriores (pintura de aceite)




Foto 5: Pintura en muros interior (pintura de agua)



foto 6: Mantenimiento a barrandas (Chapa, lija, pintura, desmontaje, nivelar, incluye cambio de rejas que estan occidadas)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF


CONSEJO EDUCATIVO
ZONA 6, GUATEMALA

Firma y Sello Director Centro Educativo


DIRECCION
ZONA 6, GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 274	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	12 CALLE 12-23 ZONA 6 COLONIA MARTINICO II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0500-43	FECHA:	8/05/2024



FOTO 7: Sustrucción tapadera de caja de recolección de agua



FOTO 8: Levantamiento de muro perimetral ya existente de block con tubo gh, malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---