

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA /	MUNICIPIO:	GUATEMALA /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA NACIONAL DE PARVULOS No. 28 JARDIN INFANTIL CENTROAMERICANO /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	27 CALLE "A" 0-74 ZONA 8 /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-08-0006-42 /	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	13/12/2023 /



Foto1: .EVALUADOR DE CAMPO CON AUTORIDADES DEL CENTRO EDUCATIVO



Foto 2: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC LINEA PRINCIPAL DRENAJES



Foto 3: INSTALACION DE TUBERIA PARA DRENAJES PARA EVACUACION DE AGUAS NEGRAS DE LOS BAÑOS.



Foto 4: REMOZAMIENTO DE CAJAS DE REGISTRO PARA EVITAR LOS MALOS OLORES DE LAS AGUAS NEGRAS.



Foto 5: REMOZAMIENTO DE MURO CON TABLA YESO.



Foto 6: AMPLIACION DE MURO DE TABLA YESO PARA AULA Y DIRECCION, DE PREPRIMARIA.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA /	MUNICIPIO:	GUATEMALA /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA NACIONAL DE PARVULOS No. 28 JAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	27 CALLE "A" 0-74 ZONA 8 /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-08-0006-42 /	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	13/12/2023 ,



Foto 7: MEJORAMIENTO DE MURO AMPLIANDO CON REFUERZO ESTRUCTURAL.




Foto 8: AMPLIACION DE MURO CON REFUERZO DE ACERO.



Foto 9: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BLOCK CON REFUERZO DE ACERO,



Foto 10: COLOCACION Y SUMINISTRO DE BLOCK PARA LEVANTADO DE MURO DE BLOCK CON REFUERZO DE ACERO.



Foto 11: AMPLIACION DE MURO CON REFUERZO DE ACERO PARA BAÑO.



Foto 12: EVALUADOR DE CAMPO CON AUTORIDADES DEL CENTRO EDUCATIVO




Firma y sello del Presidente de la OPF



Giancarlo Chur Pérez
INGENIERO CIVIL
COL. 10806

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa