

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                                     |                                |                          |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA                           | MUNICIPIO:                     | GUATEMALA                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA NORMAL CENTRAL PARA VARONES | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 5a CALLE 8-06, ZONA 13   |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 00-13-0941-46                       | FECHA:                         | 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |



Foto 1: PUERTA SANITARIO DE CABALLEROS INGRESO COMPLETAMENTE INSTALADA



Foto 2: PUERTAS DEL INTERIOR DEL BAÑO DE CABALLEROS, TRABAJO CONCLUIDO



Foto 3: SANITARIO DE DAMAS DEL 2o. MÓDULO, DRENAJE CONCLUIDO



Foto 4: DRENAJE DE MINGITORIOS DEL 2o. MÓDULO DE ALUMNOS, CONCLUIDO A SATISFACCIÓN




Foto 5: FUNDICIÓN DE BARANDALES DEL 2o MÓDULO. CONCLUIDO A SATISFACCIÓN.



Foto 6: BARANDAL DEL 2o. MÓDULO, TUBOS FUNDIDOS Y PINTADOS, CONCLUIDO A SATISFACCIÓN.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Elizabeth Espinoza*  
Firma y sello de la Presidenta de la OPF



*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

|                             |                                     |                                |                          |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA                           | MUNICIPIO:                     | GUATEMALA                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA NORMAL CENTRAL PARA VARONES | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 5a CALLE 8-06, ZONA 13   |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 00-13-0941-46                       | FECHA:                         | 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |



Foto 1: TRABAJO CONCLUIDO EN EL BARANDAL DEL SEGUNDO MÓDULO, SEGUNDO NIVEL



Foto 2: PUERTAS DEL INTERIOR DEL BAÑO DE CABALLEROS, TRABAJO CONCLUIDO



Foto 3: PUERTA DE LA OFICINA DE INVENTARIOS, AREA ADMINISTRATIVA, TRABAJO CONCLUIDO



Foto 4: PUERTA CON CHAPA ELÉCTRICA, INGRESO AREA ADMINISTRATIVA, TRABAJO CONCLUIDO



Foto 5: COLOCACIÓN DE PISO EN SANITARIO DE VARONES, MÓDULO 4 SEGUNDO NIVEL, TRABAJO CONCLUIDO




Foto 6: COLOCACIÓN DE PISO EN LAVAMANOS DE SANITARIO DE DOCENTES 2o MÓDULO 2o NIVEL, TRABAJO CONCLUIDO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Elizabeth Espinoza*

Firma y sello de la Presidenta de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

|                             |                                     |                                |                          |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA                           | MUNICIPIO:                     | GUATEMALA                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA NORMAL CENTRAL PARA VARONES | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 5a CALLE 8-06, ZONA 13   |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 00-13-0941-46                       | FECHA:                         | 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |



Foto1: BARANDAL DEL SEGUNDO MÓDULO, SEGUNDO NIVEL, CONCLUIDO, PINTADO, FUNDIDO Y LIMPIADO



Foto 2: TRABAJO CONCLUIDO, TUBERÍA EN SANITARIO DE DAMAS 2o. MÓDULO, 2o NIVEL



Foto 3: TRABAJO CONCLUIDO, LLAVE DE PASO EN SANITARIO DE HOMBRES CUARTO MODULO SEGUNDO NIVEL



Foto 4: TRABAJO CONCLUIDO TUBERÍA Y LLAVE DE PASO SANITARIO DE BAÑO DE DAMAS SEGUNDO MÓDULO SEGUNDO NIVEL




Foto 5: TRABAJO CONCLUIDO LLAVE DE PASO EN SANITARIO DE HOMBRES DEL CUARTO MÓDULO SEGUNDO NIVEL.



Foto 6: TRABAJO CONCLUIDO TUBERIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN SANITARIOS DEL SEGUNDO MÓDULO SEGUNDO NIVEL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello de la Presidenta de la OPF



  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                                     |                                |                          |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA                           | MUNICIPIO:                     | GUATEMALA                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA NORMAL CENTRAL PARA VARONES | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 5a CALLE 8-06, ZONA 13   |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 00-13-0941-46                       | FECHA:                         | 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |



Foto 1: LLAVE DE PASO EN SANITARIO DE DAMAS DEL SEGUNDO MÓDULO SEGUNDO NIVEL, TRABAJO CONCLUIDO



Foto 2: SANITARIO DEL CUARTO MÓDULO, TRABAJO CONCLUIDO ENTUBADO Y LLAVE DE PASO.




Foto 3: SANITARIO DE DAMAS DEL 2o. MÓDULO, DRENAJE CONCLUIDO




Foto 4: DRENAJE DE MINGITORIOS DEL 2o. MÓDULO DE ALUMNOS, CONCLUIDO A SATISFACCIÓN




Foto 5: FUNDICIÓN DE BARANDALES DEL 2o MÓDULO. CONCLUIDO A SATISFACCIÓN.




Foto 6: BARANDAL DEL 2o. MÓDULO, TUBOS FUNDIDOS Y PINTADOS, CONCLUIDO A SATISFACCIÓN.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Elizabeth Espinoza*

Firma y sello de la Presidenta de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

