

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 106 "MARIO MÉNDEZ MONTENEGRO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9A. CALLE 5-06 COLONIA SANTA ROSITA ZONA 16
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-16-7464-43	FECHA:	8/4/2024



Foto 1: Mantenimiento de portón




Foto 2: Sustitución de pila



Foto 3: Sustitución de sanitarios



Foto 4: Sustitución de Pila



Foto 5: Sustitución de Piso en Gradas



Foto 6: Mantenimiento de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 106 "MARIO MÉNDEZ MONTENEGRO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9A. CALLE 5-06 COLONIA SANTA ROSITA ZONA 16
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-16-7464-43	FECHA:	8/4/2024



Foto1: Repello y Cernido de Paredes



Foto: 2 Repello y Cernido de Paredes



Foto 3: Loza de Patio



Foto 4: Cubierta de Lámina



Foto.: 5 Suministro e instalación de drenaje



Foto: 6 Cubierta de Lámina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

