

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No.85 JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9a. C. y 13 Av. Final Colonia Lomas del Norte, Z.17
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-17-1171-43	FECHA:	01 de marzo 2024



Foto1: Sustitución de lámina de zinc acanalada que se encuentran con mucho óxido por lámina de aluzinc troquelada calibre 26 en grados de 4to. Primaria Sección B y 5to. Primaria Sección A



Foto 2: Sustitución de lámina de zinc acanalada que se encuentra con mucho óxido por lámina de aluzinc troquelada calibre 26 en grado de 4to. Primaria Sección A



Foto 3: Sustitución de lámina de zinc acanalada que se encuentra con mucho óxido por lámina de aluzinc troquelada calibre 26 en grado de 3ro. Primaria Sección A



Foto 4: Sustitución de capote de lámina simple oxidado por capote de lámina calibre 26 para lámina troquelada en aula de 5to. Primaria Sección A



Foto 05: Sustitución de capote de lámina simple oxidado por capote de lámina calibre 26 para lámina troquelada en aula de 4to. Primaria Sección B



Foto 06: Mantenimiento de estructura de metal donde se colocará nueva lámina de aluzinc troquelada calibre 26, lijada, fondo gris y aplicación de pintura roja en aula de 5to. Primaria Sección A

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta No. 85 JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9a. C. y 13 Av. Final Colonia Lomas del Norte, Z 17
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-17-1171-43	FECHA:	01 de marzo de 2024



Foto 7: Mantenimiento de estructura de metal donde se colocará nueva lámina de aluzinc troquelada calibre 26, lijada con fondo gris y aplicación de pintura roja en aula de 4to. Primaria Sección B



Foto 8: Mantenimiento de estructura de metal donde se colocará la nueva lámina de aluzinc troquelada calibre 26, lijada con fondo gris y aplicación de pintura roja en aula de 4to. Primaria Sección A



Foto 9: Mantenimiento de estructura de metal donde se colocará nueva lámina troquelada de aluzinc calibre 26, lijada con fondo gris y aplicación de pintura roja en aula de 3ro. Primaria Sección A



Foto 10: Sustitución de canal de PVC a canal rectangular de 20x15x240 de alto caudal aluzinc calibre 26 con pendientes en el canal en aula de 4to. Primaria Sección A



Foto 11: Sustitución de canal de PVC a canal rectangular de 20x15x240 de alto caudal aluzinc calibre 26 con pendientes en el canal en aula de 3ro. Primaria Sección A.



Foto 12: Sustitución de soporte de canal por pescantes de canal en el aula de 4to. Primaria Sección A

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐


POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta No. 85 JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9a. C. y 13 Av. Final Colonia Lomas del Norte, Z.17
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-17-1171-43	FECHA:	01 de marzo de 2024



Foto 13: Sustitución de soporte de canal por pescantes de canal en el aula de 3to. Primaria Sección A

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

