

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                              |                                |                                                            |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala                    | MUNICIPIO:                     | Guatemala                                                  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP Anexa a EORM JM No. 614 | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Km. 12.5 Ruta al Atlántico, Caserio El Buen Pastor zona 17 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 00-17-7474-42                | FECHA:                         | 8/05/2024                                                  |



Foto1: VENTANAS : Sustitución de estructura de metal de ventanas en Parvulos y primero B. Se instalarán ventanas de aluminio anodizado tipo corredizas, vidrio claro de 6mm. de párvulos y primero B



Foto 2: VENTANAS: Mantenimiento a balcones de metal, incluye: desmontaje, limpieza, pintura e instalación en párvulos y primero B.



Foto 3: PISOS: Sustitución de piso de torta de concreto por piso granito. Incluye levantado de torta de cemento existente, aplicación de mezlón y nivelación de suelo. En aulas de párvulos, primero B y 5to.



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto por piso granito. Incluye levantado de torta de cemento existente, aplicación de mezlón y nivelación de suelo. En aulas de párvulos, primero B y 5to.



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores de las aulas de párvulos, primero B y exterior de baños.



Foto 6: PINTURA: Pintura en muros exteriores e interiores de las aulas de párvulos, primero B y exterior de baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                              |                                |                                                            |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala                    | MUNICIPIO:                     | Guatemala                                                  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP Anexa a EORM JM No. 614 | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Km. 12.5 Ruta al Atlántico, Caserio El Buen Pastor zona 17 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 00-17-7474-42                | FECHA:                         | 8/05/2024                                                  |




**Foto7: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (HERRERIA) :** Fabricación e instalación de puertas de metal en aulas de Párvulos y primero B. incluye pintura.



**Foto 8: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (ELECTRICIDAD) :** Instalación de unidades de iluminación con lámparas a prueba de polvo y humedad, con 2 tubos led de 18 watts (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico) en aulas de Primero A, 6to.



**Foto 9: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (ELECTRICIDAD) :** Instalación de unidades de iluminación en aulas de Párvulos, 1ro B y corredor.



**Foto 10: (ELECTRICIDAD)** Instalación de unidades de fuerza (tomacorriente) incluye cable eléctrico, y conexión a tablero para individualizar la energía eléctrica para las aulas de 1ro. A, 6to, Párvulos,



**Foto 11: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES:** Repello y alisado del area paredes exteriores, parvulos, primero B y paredes exteriores de baños. Incluye mantenimiento de paredes por mal estado,



**Foto 12: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES:** Incluye mantenimiento de paredes por mal estado, limpieza y picado de pared.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

**E.O.R.M. No. 614**  
**Km. 12.5 Ruta al Atlántico**  
**Zona 17 ó 25**  
**EL BUEN PASTOR**