



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 471 "Luz Isabel Sánchez" J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Kilometro 14.5 Ruta al Atlantico zona 17.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00 - 17 - 7483 - 43	FECHA:	20 de febrero de 2,024



Foto1: Mejoramiento a laboratorio de computación y dirección con cielo falso de PVC mas cornisas de PVC al perímetro. (suministro e instalación de forma inclinada. + sellado de aberturas entre costanera y troquel de lamina). revisar alineación entre costaneras para garantizar superficie uniforme en cielo falso.



Foto 2: Mejoramiento a laboratorio de computación y dirección con cielo falso de PVC mas cornisas de PVC al perímetro. (suministro e instalación de forma inclinada. + sellado de aberturas entre costanera y troquel de lamina). revisar alineación entre costaneras para garantizar superficie uniforme en cielo falso.



Foto 3: Mejoramiento a laboratorio de computación y dirección con cielo falso de PVC mas cornisas de PVC al perímetro. (suministro e instalación de forma inclinada. + sellado de aberturas entre costanera y troquel de lamina). revisar alineación entre costaneras para garantizar superficie uniforme en cielo falso.



Foto 4: Mejoramiento a laboratorio de computación y dirección con cielo falso de PVC mas cornisas de PVC al perímetro. (suministro e instalación de forma inclinada. + sellado de aberturas entre costanera y troquel de lamina). revisar alineación entre costaneras para garantizar superficie uniforme en cielo falso.



Foto 5: Mejoramiento a laboratorio de computación y dirección con cielo falso de PVC mas cornisas de PVC al perímetro. (suministro e instalación de forma inclinada. + sellado de aberturas entre costanera y troquel de lamina). revisar alineación entre costaneras para garantizar superficie uniforme en cielo falso.



Foto 6: Mejoramiento a laboratorio de computación y dirección con cielo falso de PVC mas cornisas de PVC al perímetro. (suministro e instalación de forma inclinada. + sellado de aberturas entre costanera y troquel de lamina). revisar alineación entre costaneras para garantizar superficie uniforme en cielo falso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Escuela Oficial Urbana Mixta No. 471

Licda. Luz Isabel Sánchez

García de Álvarez

CONSEJO EDUCATIVO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EQUM No. 471 "Luz Isabel Sánchez" J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Kilometro 14.5 Ruta al Atlantico zona 17.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00 - 17 - 7483 - 43	FECHA:	20 de febrero de 2,024



Foto 1: Suministro e instalación de lámina troquelada, aluzinc calibre 26 . En area de cocina.



Foto 2: Sustitución de puerta en cocina



Foto 3: Sustitución de chapa yale en aula de primero primaria



Foto 4: Reparación muro perimetral aldaño a barranco



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto en área de patio trasero .



Foto 6: Reparación de canales y caidas de agua en area trasera

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	Escuela Oficial Urbana Mixta No. 471 Licda. Luz Isabel Sánchez García de Álvarez CONSEJO EDUCATIVO MINISTERIO DE EDUCACIÓN		
--	--	--	--