


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	ZONA 18
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 821	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	16 AV. 4-84 COLONIA RENACIMIENTO MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1168-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/07/2024

 FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINAS EN ÁREA DE TECHO.	 FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE LÁMINAS EN ÁREA DE TECHO.
 FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE LÁMINAS EN ÁREA DE TECHO.	 FOTO 4: APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES
 FOTO 5: APLICACIÓN DE PINTURA EN EL INTERIOR DE LAS AULAS	 FOTO 6: MANTENIMIENTO A PORTÓN DE INGRESO, Y TECHADO.

Firma y sello del Presidente de la OPF



ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627



Firma. Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador
de la DIDEUC

Persona de la DIDEUC que verifica
Nombre, puesto y firma

ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	ZONA 18
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 621	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	16 AV. 4-84 COLONIA RENACIMIENTO MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1168-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/07/2024

 FOTO 7: INSTALACIÓN DE AZULEJO Y CAMBIO DE ACCESORIOS EN INODOROS (FALTA COMPLETAR LA TOTALIDAD DE AZULEJO EN SERVICIOS SANITARIOS)	 FOTO 8: SUMINISTRO DE PILETAS PARA LAVAMANOS
 FOTO 9: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE METAL EN SERVICIOS SANITARIOS	 FOTO 10: SUMINISTRO DE AZULEJO EN PILAS.
 FOTO 5: APLICACIÓN DE PINTURA EN EL INTERIOR DE LAS AULAS	 FOTO 6: MANTENIMIENTO A PORTÓN DE INGRESO, Y TECHADO.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIEDUC

ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627

Persona de la DIEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma

ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627