

HOJA 3/5

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 437 JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	26 AV. 9-30 PARAISO II ZONA 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1170-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	02/07/2024



Foto 1: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE METAL



Foto 2: CAMBIO DE CHAPAS



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS EN VENTANAS (PALETAS)



Foto 4: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 5: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS



Foto 6: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIEDUC

Firma y sello de la persona de la DIEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma
ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627

HOJA 4/5

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 437 JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	26 AV. 9-30 PARAISO II ZONA 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1170-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	02/07/2024



Foto 7: CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS (PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA PRIMARIA)



Foto 8 : MANTENIMIENTO A PORTONES



Foto 9: REPARACIÓN DE AZULEJOS



FOTO 10: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



FOTO 11: REPARACIÓN DE CERCO DE LAMBRE DE PUA




FOTO 12: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO



Firma y sello del Presidente de la OEA




Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador
de la DIEDUC



Persona de la DIEDUC que verifica

ANDEA BETHANCON
Arquitecta

Colegiado No. 4627

Nombre, puesto y firma

HOJA 5/5

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 437 JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	26 AV. 9-30 PARAISO II ZONA 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1170-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	02/07/2024


 Foto 13: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO	 Foto 14: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO
 Foto 15: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO	 FOTO 16: REPARACIÓN DE COCINA
 FOTO 17: REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN (PINTURA, REPELO DE GRIETAS Y AGUJEROS)	



Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador
de la DIDEUC

ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627


TECN. INFRA GLENDY IVON

Persona de la DIDEUC que verifica
Nombre, puesto y firma