

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 76 JV, FRAY IGNACIO BARNOYA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	12 AVENIDA 9-00 COLONIA MAYA ZONA 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1186-43	FECHA:	15 DE MAYO DE 2024



Foto1: SUSTITUCION DE TECHO DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 ALUZINC



Foto 2: SUSTITUCION DE TECHO DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 ALUZINC



Foto 3: ESTRUCTURA DE METAL DE COCINA



Foto 4: ESTRUCTURA DE METAL DE COCINA



Foto 5: SUSTITUCION DE COMPUERTAS METALICAS , AREA DE BASURERO



Foto 6: SUSTITUCION DE COMPUERTAS METALICAS , AREA DE BASURERO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Zelmachaca
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 76 JV, FRAY IGNACIO BARNOYA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	12 AVENIDA 9-00 COLONIA MAYA ZONA 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1186-43	FECHA:	15 DE MAYO DE 2024



FOTO 7: SUSTITUCION Y AMPLEACION DE VENTANAS CON BALCON DE COCINA



FOTO 8: SUSTITUCION Y AMPLEACION DE VENTANAS CON BALCON DE COCINA



FOTO 9: COLOCACION DE PISO CERAMICO EN COCINA Y BODEGA



FOTO 10: COLOCACION DE PISO EN BODEGA





FOTO 11: CANALES PLUVIALES Y BAJADAS DE AGUA DE COCINA



FOTO 12: CANALES PLUVIALES Y BAJADAS DE AGUA DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 76 JV, FRAY IGNACIO BARNOYA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	12 AVENIDA 9-00 COLONIA MAYA ZONA 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1186-43	FECHA:	15 DE MAYO DE 2024



FOTO 13 : CANALES PLUVIALES Y BAJADAS DE AGUA DE BODEGA



FOTO 14 :CANALES PLUVIALES Y BAJADAS DE AGUA DE BODEGA



FOTO 15:REPARACION Y CERNIDO DE PAREDES DE COCINA



FOTO 16:REPARACION Y CERNIDO DE PAREDES DE COCINA



FOTO 17:REPARACION Y CERNIDO DE PAREDES DE BODEGA



FOTO 18:REPARACION Y CERNIDO DE PAREDES DE BODEGA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 76 JV, FRAY IGNACIO BARNOYA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	12 AVENIDA 9-00 COLONIA MAYA ZONA 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1186-43	FECHA:	15 DE MAYO DE 2024



FOTO 19: TOMACORRIENTES/APAGADORES DE COCINA



FOTO 20 : TOMACORRIENTES/APAGADORES DE COCINA




FOTO 21: TOMACORRIENTES/APAGADORES DE BODEGA (NO CUENTA CON APAGADORES)



FOTO 22: TOMACORRIENTES/APAGADORES DE DIRECCION





FOTO 23: TOMACORRIENTES/APAGADORES DE DIRECCION



FOTO 24: TOMACORRIENTES/APAGADORES DE DIRECCION

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 76 JV, FRAY IGNACIO BARNOYA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	12 AVENIDA 9-00 COLONIA MAYA ZONA 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1186-43	FECHA:	15 DE MAYO DE 2024

EN PROCESO

FOTO 25: PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, COCINA Y BODEGA

EN PROCESO

FOTO 26 : PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, COCINA Y BODEGA

EN PROCESO

FOTO 27:PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, COCINA Y BODEGA

EN PROCESO

FOTO 28:PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, COCINA Y BODEGA




FOTO 29:SUSTITUCION Y MANTENIMIENTO DE REPOSADERAS Y DRENAJES DE COCINA Y PATIO



FOTO 30:SUSTITUCION Y MANTENIMIENTO DE REPOSADERAS Y DRENAJES DE COCINA Y PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 76 JV, FRAY IGNACIO BARNOYA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	12 AVENIDA 9-00 COLONIA MAYA ZONA 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1186-43	FECHA:	15 DE MAYO DE 2024



FOTO 31 : SUSTITUCION E INSTALACION DE SANITARIO Y LAVAMANOS (BAÑOS DE NIÑOS)



FOTO 32 : SUSTITUCION E INSTALACION DE SANITARIO Y LAVAMANOS (BAÑOS DE NIÑOS)



FOTO 33: SUSTITUCION E INSTALACION DE SANITARIO Y LAVAMANOS (BAÑOS DE NIÑOS)



FOTO 34: SUSTITUCION E INSTALACION DE SANITARIO Y LAVAMANOS (BAÑOS DE NIÑOS)



FOTO 35: SUSTITUCION E INSTALACION DE SANITARIO Y LAVAMANOS (BAÑOS DE NIÑOS)



FOTO 36: SUSTITUCION E INSTALACION DE SANITARIO Y LAVAMANOS (BAÑOS DE NIÑOS)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPE
Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 76 JV, FRAY IGNACIO BARNOYA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	12 AVENIDA 9-00 COLONIA MAYA ZONA 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1186-43	FECHA:	15 DE MAYO DE 2024



FOTO 37 : REPACION DE ENCINERA DE COCINA/PLANCHA DE CONCRETO



FOTO 38 :REPACION DE ENCINERA DE COCINA/PLANCHA DE CONCRETO



FOTO 39: DEMOLICION DE PARED DE COCINA (INCLUYE SACADO DE RIPIO)



FOTO 40:DEMOLICION DE PARED DE COCINA (INCLUYE SACADO DE RIPIO)



FOTO 41:SUSTITUCION DE PUERTAS DE METAL CON CHAPA , AREA DE COCINA



FOTO 42:SUSTITUCION DE PUERTAS DE METAL CON CHAPA , AREA DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 76 JV, FRAY IGNACIO BARNOYA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	12 AVENIDA 9-00 COLONIA MAYA ZONA 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1186-43	FECHA:	15 DE MAYO DE 2024



FOTO 43 : MANTENIMIENTO A PUERTAS DE SANITARIOS




FOTO 44: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE SANITARIOS



FOTO 45: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE SANITARIOS



FOTO 46: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE SANITARIOS





FOTO 47: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE SANITARIOS



FOTO 48: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 76 JV, FRAY IGNACIO BARNOYA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	12 AVENIDA 9-00 COLONIA MAYA ZONA 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1186-43	FECHA:	15 DE MAYO DE 2024




FOTO 49 : REPELLO DE CEMENTO Y CERNIDO DE PARED DE BODEGA



FOTO 50: REPELLO Y CERNIDO DE PARED DE BODEGA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

