

HOJA 2/3


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JOHN F KENNEDY JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3AV. LOTE 200 COLONIA KENNEDY ZONA 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1187-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	02/07/2024
 Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 INCLUYE LIMPIEZA PINTURA		 Foto 2: LEVANTADO DE MOJINTES, CON PINES, FUNDICIÓN Y ARMADO.	
 Foto 3: IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA		 Foto 4: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL	
 Foto 5: FUNDICIÓN EN AGUJERO EN SEGUNDO PATIO		 Foto 6: SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS CONTRA HUMEDAD Y POLVO P/2 TUBOS LED	



Firma y sello del Presidente de la




Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador



CIENDEY IXCAY INEUD

Persona de la DIEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma

ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JOHN F KENNEDY JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3AV. LOTE 200 COLONIA KENNEDY ZONA 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1187-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	02/07/2024
 Foto 7: CAMBIO DE FOCOS EN ÁREA DE CORREDORES		 Foto 8 : CAMBIO DE DURALITA EN ÁREA ENFRENTA DE DIRECCIÓN	




Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador



Persona de la DIEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma

ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627