

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta no. 104 Puerto Rico	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta, calle colonia Lavarreda zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1188-43	FECHA:	1/03/2024



Foto1: Reparación de muros interiores



Foto 2: Filtración de agua en muros interiores.



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Reparación e impermeabilización de canal de cemento




Foto 5: impermeabilización de muro



Foto 6: Canal en área de escenario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la DPF





Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta no. 104 Puerto Rico	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta, calle colonia Lavarreda zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1168-43	FECHA:	1/03/2024



Foto 7: Reparacion bajada pasillo Sanitarios por filtracion



Foto 8: Impermeabilización de Losa



Foto 9: Impermeabilización de Losa



Foto 10: Impermeabilización de Losa




Foto 11: Filtracion en pasillo sanitarios



Foto 12: Reparacion y modificacion de Porton principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Bilingüe

