

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	ZONA 18
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 104 "PUERTO RICO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 AVE. Y 5A. CALLE COLONIA LAVARREDA.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1188-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/07/2024
			
FOTO 1: REPARACIÓN DE DESNIVEL DE CANAL DE CEMENTO EN 2DO. PRIMARIA		FOTO 2: APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN CANAL DE CEMENTO, EN ÁREA DE ESCENARIO	
			
FOTO 3: REPARACIÓN DE DESNIVEL DE CANAL DE CEMENTO EN 2DO. PRIMARIA		FOTO 4: IMPERMEABILIZACIÓN Y RESANE DE LOSA EN CORREDOR PRINCIPAL. FALTA ÁREA DE PÁRVULOS 4	
			
FOTO 5: REFUERZO DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL EN ESCENARIO, CON CONCRETO		FOTO 6: REPARACIÓN DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL EN ÁREA DE BODEGA DE PASILLO PRINCIPAL. EN PROCESO DE CAMBIO DE TUBO, DEBIDO A FILTRACIÓN	



Firma y sello del Presidente de la OPF

ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627

ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627
Persona de la DIEDUC
Nombre, puesto y firma

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador
de la DIEDUC

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	ZONA 18
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 104 "PUERTO RICO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 AVE. Y 5A. CALLE COLONIA LAVARREDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1188-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/07/2024
			
FOTO 7: APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS DE AULA		FOTO 8: REPARACIÓN DE CAJA DE DRENAJE PLUVIAL Y ELABORACIÓN DE TAPADERA (TRABAJO EXTRA POR IMPREVISTO)	
			
FOTO 9: ELABORACIÓN DE CAJA DE CONCRETO PARA INSTALACIONES HIDRÁULICAS			



Firma y sello del Presidente de la OPE

ANDREA BETHANGOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIEDUC

Persona de la DIEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma

ANDREA BETHANGOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627