

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SANTA BÁRBARA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 117 sector 4, kilómetro 15.5 ruta al Atlántico, zona 18 Colonia Santa Bárbara
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-7032-42	FECHA:	7/08/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 (para 1 salon)



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y levantamiento de 2 metros para evitar caída de agua (para 1 salon)



Foto 3: Sustitución de estructura de madera por madera (para 4 salones)



Foto 4: Sustitución de estructura de metal por metal (para 4 salones)



Foto 5: Mantenimiento de estructura de puertas (lijado, cepillado, aplicación de pintura. (3 puertas de aulas y 2 baños de niñas y niños)



Foto 6: Mantenimiento de estructura de puertas (lijado, cepillado, aplicación de pintura. (3 puertas de aulas y 2 baños de niñas y niños)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Irma Ortiz
Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



Escuela Oficial Rural Mixta
"Santa Bárbara" J...
DIRECCIÓN
Km. 15.5 Ruta al Atlántico, Zona 18
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SANTA BÁRBARA	DIRECCIÓN DEL:	Lote 117 sector 4, kilómetro 15.5 ruta al Atlántico, zona 18
ESTABLECIMIENTO:	00-18-7032-42	FECHA:	7/08/2024



Foto 1: Mantenimiento de estructura de ventanas (lijado, cepillado, aplicación de pintura. (4 aulas)



Foto 2: Sustitución de balcones de metal de 1.20 X 1.40 mts. (Para 4 salones)



Foto 3: Piso de granito para un aula.



Foto 4: Sustitución de sanitario en el área de preprimaria para niños y niñas



Foto 5: Sustitución de sanitario en el área de preprimaria para niños y niñas



Foto 6: Sustitución de lavamanos y colocación de azulejos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Irma Ortiz
Firma y sello del Presidente de la OPF



Escuela Oficial Rural Mixta
"Santa Bárbara" J. M.
DIRECCIÓN
Km. 15.5 Ruta al Atlántico, zona 18
Guatemala, C.A.
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Firma]

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL	EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SANTA BÁRBARA	DIRECCIÓN DEL	Lote 117 sector 4, kilómetro 15.5 ruta al Atlántico, zona 18
ESTABLECIMIENTO:	00-18-7032-42	FECHA:	7/08/2024



Foto 1 Mantenimiento de estructura de porton (lijado, cepillado, aplicación de pintura).



Foto 2: Mantenimiento de estructura de porton (lijado, cepillado, aplicación de pintura)



Foto 3: Instalación de tubería para agua pluvial, levantando con lámina para la canaleta y de la canaleta conectado la caída de agua hacia drenaje dentro del establecimiento



Foto 4: Pintura interior de 5 aulas y 2 sanitarios niñas y niños, exterior del establecimiento.



Foto 5: Pintura interior de 5 aulas y 2 sanitarios niñas y niños, exterior del establecimiento




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Irmg Ortiz Firma y sello del Presidente de la OPE	Escuela Oficial Rural Mixta "Santa Bárbara" J. M. DIRECCIÓN Km. 15.5 Ruta al Atlántico, zona 18 Guatemala, C.A. Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---