


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 154 JV LA ALAMEDA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	25 AVENIDA 12:01 COL. EL PARAISO I ZONA 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-7702-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	02/07/2024

 SUSTITUCIÓN BOMBA DE AGUA HIDRONEUMÁTICA	 INSTALACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 1100L.
 INSTALACIÓN DE ACCESO DE DEPÓSITO DE AGUA	 SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26
 SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL POR METAL	 REPARACIÓN DE PAREDES EN INTERIORES DE AULAS

Firma y sello del Presidente de la OPF



ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIEDUC

Persona de la DIEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 154 JV LA ALAMEDA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	25 AVENIDA 12:01 COL. EL PARAISO I ZONA 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-7702-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	02/07/2024



REPARACIÓN DE PARED



REPARACIÓN DE PARED



REPARACIÓN DE PARED

Firma y sello del Presidente de la OPE



ANDREA BETHANDOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIEDUC

Persona de la DIEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma