

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP No. 51 "AURA ROSARIO ROSAL DE MEJIA VICTORES"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	33 AVE. 8A CALLE COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-21-1100-42	FECHA:	Guatemala, 05 de septiembre de 2024



Foto1: Desmontaje de láminas



Foto 2: Desmontaje de estructuras de madera.



Foto 3: Fabricación de estructuras metálicas



Foto 4: Colocación de una hilada de block para cerrar espacio de desmontaje de tablas



Foto 5: Instalación de estructura



Foto 6: Instalación de láminas termoacústicas triple capa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP No. 51 "AURA ROSARIO ROSAL DE MEJIA VICTORES"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	33 AVE. 8A CALLE COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-21-1100-42	FECHA:	Guatemala, 05 de septiembre de 2024



Foto1: Colocación de block para sellar espacio por cambio de estructura



Foto 2: Repello



Foto 3: Iladas repelladas, de las aulas



Foto 4: Materiales para trabajo de albañilería




Foto 5: Colocación de caja de concreto para contador y llave



Foto 6: Materiales para retirar y fundir mezcón en terraza

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público