

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Licda. Miriam Azucena Recinos Contreras de León	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	26 calle 01-18, Cantón El Porvenir, Canalitos, zona 24.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-24-9618-42	FECHA:	01 de marzo de 2024




Foto 1: VENTANA: Apertura de vano para ventana de 1x1.70m e instalación de ventana



Foto 2: REPARACIÓN DE COCINA: Demolición de mueble de cocina actual porque no es funcional por altura de 1.24m, Construcción de 4ml de nuevo mueble y colocación de azulejo área de estufa.



Foto 3: REPARACIÓN DE COCINA: Construcción de mueble, 4.02 ml área de bodega de cocina



Foto 4: REPELLO Y CERNIDO: Acabado, base gris y base blanca Monocapa. Área de cocina



Foto 5: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: Instalación de tomacorrientes dobles en mueble de cocina. (actualmente no existen)



Foto 6: INSTALACIÓN DE PILA: Sustitución de pila de un lavadero, área exterior(patio).

Observación: Si es necesario se pueden agregar horas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF
Licda. Miriam Azucena Recinos Contreras de León

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial de Parvulos Licda. Miriam Azucena Recinos Contreras de León

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOEP Licda. Miriam Azucena Recinos Contreras de De León	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	26 calle 01-18, Cantón El Porvenir, Canalitos, zona 24.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-24-9618-42	FECHA:	01 de marzo de 2024



Foto 7: INSTALACIÓN DE PILA: Sustitución de pila de un lavadero, área interior(cocina)



Foto 8: REPELLO Y CERNIDO Acabado, Base Gris y base blanca Monocapa, área de salón interior



Foto 9: REPELLO Y CERNIDO : Acabado, base Gris y base blanca Monocapa, área muro perimetral.



Foto 10: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: Cambio de altura de luminaria en bodega de cocina.




Foto 11. PINTURA EN MUROS EXTERIORES Aplicación de pintura.



foto 12: PINTURA EN MUROS EXTERIORES : Aplicación de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Licda. Miriam Azucena Recinos Contreras de León	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	26 calle 01-18, Cantón El Porvenir, Canalitos, zona 24.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-24-9618-42	FECHA:	01 de marzo de 2024



Foto 13: PINTURA EN MUROS EXTERIORES: Aplicación de pintura área exterior de salón. Fachada sur



Foto 14: REPARACIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO: Fundición de banqueta en área de jardín. Incluye: nivelación, compactación + fundición de concreto 3,000 psi con acabado rustico



Foto 15: REPARACIÓN DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL Reparación de caída de agua sobre muro afuera de salón. Incluye: Colocación de 1.00m. De canal de alto caudal pvc y colocación de bajada con tubo pvc de 3"



Foto 16: PUERTAS DE METAL: Mantenimiento a 3 puertas en salón. Incluye: Desmontaje, lijado en áreas oxidadas, limpieza, pintura y aplicación de lubricante en bisagras.

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

