




HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBT LA CEBADILLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	19 AVENIDA 42-50, COLONIA LA CEBADILLA ZONA 25.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-25-0012-45	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	04/07/2014
 Foto 1: . INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26		 Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE METAL	
 Foto 3: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL		 Foto 4: MEJORAMIENTO DE INGRESO PRINCIPAL CON RAMPA	
 Foto 5: SUSTITUCIÓN DE INODORO		 Foto 6: GRADAS DE CONCRETO	





ANDREA BETHANCOURT
 Arquitecta
 Colegiado No. 4627
 Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIEDUC

GLENNY IXCOY INTERA
 Persona de la DIEDUC que verifica
 Nombre, puesto y firma