

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM NO. 605	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 AVENIDA 52-91 ALDEA LAS CANOAS ZONA 25
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-25-0014-42	FECHA:	01 DE MARZO DE 2024



Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA - cocina, corredor de preparatoria. techo en mal estado, láminas oxidadas y posee filtraciones de agua.



Foto 2: CUBIERTA DE LÁMINA- cocina, corredor de preparatoria, techo en mal estado, techo posee filtraciones.



Foto 3: ESTRUCTURA DE TECHO- cocina y corredor de preprimaria, la estructura se encuentra oxidada y picada.



Foto 4: ESTRUCTURA DE TECHO- corredor de preparatoria, posee escasa estructura y deteriorada.



Foto 5: PISO- salón de segundo A, el piso de concreto está totalmente deteriorado.



Foto 6: PISO- salón de segundo A, deterioro de toda la capa superior de la torata de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM NO. 605	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 AVENIDA 52-91 ALDEA LAS CANOAS ZONA 25
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-25-0014-42	FECHA:	01 DE MARZO DE 2024



Foto 7: PISO- corredor principal, partes en donde ya se levantó la torta de concreto.



Foto 8: PISO- corredor principal, deterioro general, grietas, hundimientos, partes sin torta y agujeros en diferentes partes.



Foto 9: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL- cocina y corredor de preparatoria, canales en mal estado.



Foto 10: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL- cocina y corredor de preparatoria, los canales colapsaron, debido a la corrosión y el mal estado de los mismos.



Foto 11: REPARACIÓN EN RED DE DRENAJE- tapadera de fosa del corredor de ingreso en mal estado.



Foto 12: REPARACIÓN EN RED DE DRENAJE- tapadera de fosa ubicada en el corredor principal, dañada en sus orillas. No cubre en su totalidad, a punto de caer a la fosa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la QPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

