

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. SANTA ANITA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SANTA ANITA LOTE 700 ALDEA CUCHILLA DE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-02-0069-43	FECHA:	08/11/2024



Foto 1 y 2: área de bodega cubierta de lamina de teja a sustituir por lamina nueva y costanera con medidas de 16 metros cuadrados



Foto 3 y 4 : Mantenimientos de portones deteriorado y oxidado por lamina nueva, reparacion y pintado.



Foto 3: Foto 5 y 6: Sustitución de marco y puertas de madera en mal estado por marco y puertas de metal pintada e instalada.



Foto 7: Ventanas: sustitucion de marco de alumninio con paletas de vidrio por ventana de PVC corrediza con sus respectivo vidrio.



Foto 8 y 9: Mantenimiento de baranda; Instalacion de marcos y rejas de graderios para la seguridad de los alumnos (fase 1)



Foto 10 y 11: Mantenimiento de baranda; Instalacion de marcos y rejas de graderios para la seguridad de los alumnos. (fase 2)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la E.O.R.M. SANTA ANITA


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público