

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Santa Catarina Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela No. 811 Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Piedra Parada Cristo Rey
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-02-1268-43	FECHA:	8/10/2024



Foto 1: Mantenimiento de barandas (limpieza y pintura de barandas ubicadas en gradas del edificio)



Foto 2: Instalación de barandas para seguridad de alumnos en parte lateral del escenario.



Foto 3: Cambio de accesorios (por deterioro) para cinco sanitarios en buen estado



Foto 4: Sustitución de dos sanitarios completos por deterioro



Foto 5: Sustitución de 25 bombillos led en salones y corredores






Foto 6: Cambio de 20 tomacorrientes en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Nuria Antonia Monroy Solano de García

 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Blanca Estela López García

 Firma y Sello Director Centro Educativo P...

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Santa Catarina Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela No. 811 Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Piedra Parada Cristo Rey
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-02-1268-43	FECHA:	8/10/2024



Foto 1: Sustrucción de lavamanos por pileta con azulejo en primer nivel




Foto 2: Sustrucción de lavamanos por pileta con azulejo, en primer nivel




Foto 3: Mantenimiento de puertas de sanitarios del nivel 1 (pintura)




Foto 4: Mantenimiento de puertas de sanitarios del nivel 2 (pintura)



Foto 5: Sustrucción de ventana fija por ventana de PVC corrediza en el área de cocina



Foto 6: Sustrucción de azulejo en baños de planta baja.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nuria Antonia Monroy Solano de García

Firma y sello del Presidente de la OPF

Blanca Estela López García

Firma y Sello Director Centro Educativo



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Santa Catarina Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela No. 811 Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Piedra Parada Cristo Rey
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-02-1268-43	FECHA:	8/10/2024




Foto 1: Impermeabilización de paredes por filtración de agua, repello y cernido, segundo nivel



Foto 2: Impermeabilización de paredes por filtración de agua, repello y cernido, segundo nivel



Foto 3: Impermeabilización de paredes por filtración de agua, repello y cernido, segundo nivel



Foto 4: Impermeabilización de paredes por filtración de agua, repello y cernido, segundo nivel



Foto 5: Impermeabilización de paredes por filtración de agua, repello y cernido, edificio 2, segundo nivel



Foto 6: Impermeabilización de paredes por filtración de agua, repello y cernido, bodega de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nuria Antonia Monrroy Solano de García

Firma y sello del Presidente de la OPF

Blanca Estela López García

Firma y Sello Director Centro Educativo



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Santa Catarina Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela No. 811 Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Piedra Parada Cristo Rey
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-02-1268-43	FECHA:	8/10/2024



Foto 1: Mantenimiento de portón de metal en entrada principal y cambio de chapa por deterioro




Foto 2: Mantenimiento de portón de metal en entrada principal cambio de pintura



Foto 3: Sustitución de chapas de puertas de salón por deterioro y mal funcionamiento y pintura




Foto 4: Sustitución de chapas de puertas de salón por deterioro y mal funcionamiento y pintura




Foto 5: Mantenimiento a portón de metal lateral, cambio de chapa por deterioro y mal funcionamiento





Foto 6: Mantenimiento a portón de metal lateral, cambio de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Nuria Antonia Monrroy Solano de García
Firma y sello del Presidente de la OPE




Blanca Estela López García
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Santa Catarina Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela No. 811 Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Piedra Parada Cristo Rey
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-02-1268-43	FECHA:	8/10/2024




Foto1: Mantenimiento y reparación de cisterna y depósito de agua, con cambio de bomba hidráulica por mal funcionamiento



Foto 2: Cambio de tanque hidroneumático por fallas en el funcionamiento.




Foto 3: Reparación de sistema eléctrico central con cambio de tablero monofásico por deterioro, en planta baja




Foto 4: Reparación de sistema eléctrico central con cambio de flopon 20 amperios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nuria Antonia Monrroy Solano de García
Firma y sello del Presidente de la OPF

Blanca Estela López García
Firma y Sello Director Centro Educativo Público