

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO.868	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN SHIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-1289-43	FECHA:	10/09/2024




FOTO: 01, 02 Y 03 AREA DE MODULOS DE SALONES, CUBIERTA DE LAMINA ONDULADA, A SUSTITUIR, ESTRUCTURA DE MADERA, POR LAMINA TROQUELADA NUEVA CAL. 26 Y ESTRUCTURA METALICA.




FOTO: 04, 05 Y 06 AREA DE MODULOS DE SALONES, CUBIERTA DE LAMINA ONDULADA A SUSTITUIR, Y ESTRUCTURA DE MADERA EN MAL ESTADO, POR LAMINA TROQUELADA NUEVA CAL. 26 Y ESTRUCTURA METALICA.




FOTO: 07, 08 Y 09 MODULO DE SALONES Y CORREDOR, CUBIERTA DE LAMINA ONDULADA A SUSTITUIR, Y ESTRUCTURA DE MADERA EN MAL ESTADO, POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26Y EST. METALICA



FOTO: 10 Y 11 SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES, SUSTITUYENDO LAS LETRINAS POR INODOROS LABABLES, Y CUBIERTA EN MAL ESTADO.




FOTO: 12, 13 Y 14: AREA DE COCINA, PAREDES DE MADERA EN MAL ESTADO Y TECHO, SUSTITUYENDOSE POR PAREDES DE BLOCK Y CUBIERTA DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE METAL.



FOTO: 15, 16 Y 17: INTERIOR DE AREA DE COCINA, PAREDES Y TECHO EN MAL ESTADO, SE FUNDIRA PISO DE CEMENTO ALISADO EN AREA INTERNA Y AREA DE PILAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.E.B. N.º 868	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---