



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 854	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Anonas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-1294-43	FECHA:	26/11/2024



Foto 1: Hundimiento por deterioro de losa, se puede notar un notable hundimiento y al momento de pisar esa area se puede sentir un pequeño movimiento.



Foto 2: apertura de ventana, debido a la falta de iluminación es necesario mantener toda la jornada los focos encendidos, tambien al notener una ventana provoca humedad.



Foto 3: Apertura de ventana, para otorgar ventilación a las aulas y evitar humedad.



Foto 4: Apertura de ventana, para otorgar ventilación a las aulas y evitar humedad.



Foto 5: Impermeabilización de losa, se necesita terminar de impermeabilizar la losa y de esta forma evitar filtraciones de agua.



Foto 6: Instalación de ventana en cocona para ventilación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alberto ortiz

Firma y sello del Presidente del COP



Juliana Pitonari Ce.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

