



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FGR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE EFICIENCIAS DE TERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Guatemala	MUNICIPIO	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA N° 1712	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	6a Calle 8-04 Zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-03-6550-43	FECHA	30/08/2024



1. Impermeabilización final de losa en área de salón de usos múltiples



2. Trabajo final de pintura en interior de sanitarios de primer nivel



3. Mantenimiento finalizado en rejas de metal en área que da a la cancha polideportiva, ubicadas en el área de Preprimaria



4. Trabajo final de sustitución de focos ahorradores de 30W, sustitución de ducto eléctrico, sustitución de tomacorrientes dobles en cocina



5. Trabajo final en la sustitución de tubería para agua potable que surte los depósitos de la terraza



6. Finalización de la sustitución de pila de cemento de 2 lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPI



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO	Guatemala	MUNICIPIO	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 1712	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	6a. Calle 8-04 Zona 2
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01 03 6550-43	FECHA	30/08/2024



7. Finalización de la sustitución de piso de granito por piso cerámico en cocina. Sustitución de piso de granito por torta de concreto en área de ingreso principal. Nivelación de área de entrada secundaria con mezzón



8. Sustitución final de vidrios de diversas medidas en salones de clase



9. Trabajo final de sustitución de azulejo en dos pilas del patio principal



10. Mantenimiento final a portón de entrada principal, mantenimiento a portón del parqueo, mantenimiento y modificación a portón de entrada secundaria an área de Preprimaria



11. Finalización de reparación de columna ubicada en el patio principal



12. Mantenimiento final de depósitos de agua tipo pileta ubicados en los sanitarios del primer nivel

Observaciones: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de fotos.

[Signature]
Suma y sello del representante de la familia



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

