

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 41 Sector 1 Aldea Contreras
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-7515-45	FECHA:	21/11/2024



Foto1: Cubierta de lámina instalada



Foto 2: Vista inferior de la canaleta fundida



Foto 3: Losa impermeabilizada, la canaleta la cubre a cubierta de la lámina



Foto 4: Costanera instalada y pintada



Foto 5: Ventanas de vidrio



Foto 6: Canal y bajada de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL	Lote 41 Sector 1 Aldea Contreras
ESTABLECIMIENTO:	01-03-7515-45	FECHA:	21/11/2024



Foto 7: Baranda con mantenimiento



Foto 8: Puertas con mantenimiento



Foto 9: Tubos les instalados



Foto 10: Se pintó varias áreas del segundo nivel




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gustavo Roberto
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

