

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ EL GOLFO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP CARLOS MIGUEL CARRANZA RODRIGUEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2AV. ZONA 1 COLONIA SANTA LUISA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-04-1312-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	3/07/2024

 FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 EN DOS AULAS Y DIRECCIÓN	 FOTO 2: MEJORAMIENTO DE VENTANA DE METAL POR VENTANA CORREDIZA
 FOTO 3: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE SERVICIOS SANITARIOS	 FOTO 4: MANTENIMIENTO A PORTÓN CON UN AVANCE DEL 50%
 FOTO 5: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE METAL.	 FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE CANAL DE METAL.

Maria Luisa Diaz Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF



ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIEDUC

ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627

Persona de la DIEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma