

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS PITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-0007-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	03/12/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26



FOTO 2: APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERIORES



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE INODOROS



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE MEZCLADORAS EN LAVAMANOS Y SIFONES



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE UNIDADES DE LUZ




FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE TABLERO Y TOMACORRIENTES

Nora Isabel Geronces

Firma y sello del Presidente de la OPF



ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 1527

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIDEUC

Persona de la DIDEUC que verifica
Nombre, puesto y firma

ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 1527

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS PITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-0007-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	03/12/2024

 FOTO 7: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN PATIO	 FOTO 8: SUSTITUCIÓN DE PILA POR PILA DE CONCRETO DE 2 LAVADEROS, SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE Y CHORRO
 FOTO 9: SUSTITUCIÓN DE CAPOTE EN CUBIERTA DE LÁMINA	 FOTO 10: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL
 FOTO 11: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES	 FOTO 12: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES

Nora Isabel Yezon
Firma y sello del Presidente de la OPF



ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 11,27

ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 11,27
Persona de la DIEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador
de la DIEDUC