

HOJA 2/3


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN


DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PITO, ALDEA PIE DEL CERRO, PALENCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-8134-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/07/2024

 SUSTITUCIÓN DE LÁMINA	 MANTENIMIENTO A PUERTAS
 SUSTITUCIÓN DE PISO A PISO DE GRANITO	 SUSTITUCIÓN INODORO
 REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO	 CONSTRUCCIÓN DE FOSA



Firma y sello del Presidente de la OBT



AYDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627


GILADY IXCOT INERD
Persona de la DEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PITO, ALDEA PIE DEL CERRO, PALENCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-8134-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/07/2024
			
FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PORTÓN DE INGRESO		MANTENIMIENTO A PUERTAS	
			
SUSTITUCIÓN DE PILA DE CONCRETO DE DOS LAVADEROS			
			

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]
ANDREA BETHANCOURT, INGENIERA
Persona de la DIEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma
Arquitecta
Colegiado No. 4627

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador