

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA LOMAS DE AZACULPILLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	KM 24 RUTA AL ATLANTICO, COLONIA LOMAS DE AZACULPILLA, MANZANA 35 LOTE 22 SECTOR 2, ALDEA AZACULPILLA, PALENCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-8335-45	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/07/2024



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTAS DE METAL, SUSTITUCIÓN DE CHAPAS.



SUSTITUCIÓN DE PORTON DE METAL



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS EN VENTANAS Y MANTENIMIENTO DE BALCONES DE METAL



REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO, SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS, PLAFONERAS, INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES.



SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA 1700LT



REPELLO Y ALISADO EN MUROS (PAREDES) EXTERIOIR DE ATRÁS DE LAS AULAS

Firma y sello del Presidente de la OPF

Maria Rosalinda...

Ministerio Nacional de Educación
Telesecundaria
Lomas de Azaculpilla
OPF

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador

Andrea Bethancourt

Andrea Bethancourt
Arquitecta
Colegiado No. 4627

Firma y sello de la DIEDUC que verifica

Glendy Hoy, INERA

Glendy Hoy, INERA
Nombre, puesto y firma