

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M " LAS COFRADIAS "	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LAS OFRADIAS ALDEA SANSUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-9477-43	FECHA:	8/05/2024



foto. 1 pintura en muros exteriores y interiores




foto. Pintura en muros exteriores y interiores



foto. 3 pintura en muros exteriores y interiores



foto. 4 pintura en muros exteriores y interiores



foto. 5 pintura en muros exteriores y interiores



foto. 6 pintura en muros exteriores y interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gabriel Cantel Sica

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M " LAS COFRADIAS "	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LAS OFRADIAS ALDEA SANSUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-9477-43	FECHA:	8/05/2024



foto. 1 sustrucción de cableado eléctrico + accesorios



foto. 2 sustrucción de cableado eléctrico + accesorios




foto. 3 sustrucción de cableado eléctrico + accesorios



foto. 4 sustrucción de cableado eléctrico + accesorios



foto. 5. sustrucción de cableado eléctrico + accesorios



foto. 6. sustrucción de cableado eléctrico + accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

gabriel cantes caju

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M " LAS COFRADIAS "	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LAS OFRADIAS ALDEA SANSUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-9477-43	FECHA:	08/05/2024



Foto . 1 Sustitución de piso ceramico



foto. 2 sustitucion de piso ceramico



foto. 3 sustitucion de piso ceramico



foto. 4 sustitucion de piso ceramico



foto. 5 sustitucion de piso ceramico



foto. 6 sustitucion de piso ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Gabriel Cante Sica</i> Gabriel Cante Sica Firma y sello del Presidente de la OPE	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M " LAS COFRADIAS "	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LAS OFRADIAS ALDEA SANSUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-9477-43	FECHA:	08/05/2024



foto. 1 mantenimiento a estructura de puertas de metal



foto. 2 . Mantenimiento a estructura de puertas de metal



foto.3. mantenimiento a estructura de puertas de metal



foto.4. mantenimiento a estructura de puertas de metal



foto. 5. mantenimiento a estructura de puertas de metal



foto. 6. mantenimiento a estructura de puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gabriel Cante Sica
Gabriel Cante Sica
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma y Sello Director, Centro Educativo Público

