

HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.82 LINCENCIADO EMILIO ARENALES CATALAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 AVENIDA FINAL DE JOCOTALES, ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1371-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/07/2024


 INSTALACIÓN DE INODORO	 MEJORAMIENTO DE PILETA
 SUSTITUCIÓN DE LAMINA	 SUSTITUCIÓN DE LAMINA
 SUSTITUCIÓN DE LAMINA	 SUSTITUCIÓN DE LAMINA


 Firma y sello del Presidente de la OPF

Junta Escolar EOU
Para Varones Número 82
Lic. Emilio Arenales Catalán

ANDREA BETHANCOURT
 Arquitecta
 Colegiado No. 4627

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador


 GENDY IECOV, LITFED
 Persona de la DIEDUC que verifica
 Nombre, puesto y firma

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.82 LINCENCIADO EMILIO ARENALES CATALAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 AVENIDA FINAL DE JOCOTALES, ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1371-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/07/2024
			
INSTALACIÓN DE BOMBA		MEJORAMIENTO DE COCINA	
			
INSTALACIÓN DE BARRA EN COCINA		BAJADA DE AGUA	
			

Firma y sello del Presidente de la OPI

Junta Escolar EOU
Para Varones Número 82
Lic. Emilio Arenales Catalan

ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador

GUENDY IXCON, INTERD
Persona de la DIEDUC que verifica