

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.108 'RUBEN DARIO'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 AVE. FINAL, JOCOTALES ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1373-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/11/2024

 FOTO 1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AZULEJO EN COCINA	 FOTO 2: FABRICACIÓN DE ENCIMERA DE CONCRETO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE METAL
 FOTO 3: INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA AGUA POTABLE	 FOTO 4: APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS
 FOTO 5: MANTENIMIENTO DE BALCONES	 FOTO 6: MANTENIMIENTO A PORTÓN DE METAL



Blanca Pérez
Firma y sello del Presidente de la OPF

ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627

Persona de la DIDEUC que verifica
Nombre, puesto y firma

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador
de la DIDEUC

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.108 'RUBEN DARIO'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 AVE. FINAL, JOCOTALES ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1373-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/11/2024

 FOTO 7: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE METAL	 FOTO 8: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE REJA
 FOTO 9: INSTALACIÓN DE LÁMPARAS LED	 FOTO 10: SUSTITUCIÓN DE PISOS CERÁMICOS DAÑADOS
 FOTO 11: INSTALACIÓN DE PILAS DE CONCRETO DE 2 LAVADEROS	 FOTO 12: SUSTITUCIÓN DE GRIGOS EN LAVAMANOS



Blanca Pérez
Firma y sello del Presidente de la OPF

ANDREA BETHANDOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627

ANDREA BETHANDOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627
Persona de la DIDEUC que verifica
Nombre, puesto y firma

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador
de la DIDEUC

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.108 'RUBEN DARIO'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 AVE. FINAL, JOCOTALES ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1373-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/11/2024



FOTO 13: SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS EN INODOROS



FOTO 14: SUSTITUCIÓN DE INODOROS Y LAVAMANOS E INSTALACIÓN DE AZULEJO



FOTO 15: INSTALACIÓN DE BALCONES EN AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS



FOTO 16: MANTENIMIENTO A PORTÓN DE METAL



FOTO 17: (TRABAJO EXTRA) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABIQUE DE TABLAYESO EN BODEGA



FOTO 18: (TRABAJO EXTRA) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA DE METAL EN AULAS, PARA CUBRIR ESPACIO ENTRE MURO Y CUBIERTA



Blanca Pérez
Firma y sello del Presidente de la OPF

BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627

Persona de la DIEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador
de la DIEDUC