

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN NO.107 "MARTA BOLAÑOS DE PRADO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 AVE. FINAL JOCOTALES ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1374-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	04/12/2024



FOTO 1: FUNDICIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN PATIO



FOTO 2: INSTALACIÓN DE MALLA EN PERÍMETRO FRONTAL DEL ESTABLECIMIENTO



FOTO 3: INSTALACIÓN DE MALLA EN PERÍMETRO FRONTAL DEL ESTABLECIMIENTO




FOTO 4: ÁREA DE ALMACENAMIENTO PARA CILINDROS DE GAS, DE CONCRETO




FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS POR VENTANAS DE PVC EN COCINA




FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE VENTANA POR VENTANA DE PVC EN DIRECCIÓN



Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIEDUC



Persona de la DIEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN NO.107 "MARTA BOLAÑOS DE PRADO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 AVE. FINAL JOCOTALES ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1374-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	04/12/2024



FOTO 7: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE METAL.



FOTO 8: IMPLEMENTACIÓN DE ENCIMERA EN COCINA



FOTO 9: SUSTITUCIÓN DE PILA POR PILA DE CONCRETO DE UN LAVADERO



FOTO 10: INSTALACIÓN DE AZULEJO EN COCINA



[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OEP

ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4027

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador
de la DIEDUC

ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4027

Persona de la DIEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma