



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chimautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Tipo Minimo No. 905	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Central, Santa Cruz Chinautla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1375-43	FECHA:	2/08/2024



Foto 1: 1.1 SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 (EN COCINA)



Foto 2: 2.3 Sustitución de estructura de soporte de metal por metal que incluye instalación de estructura metálica elaborada con tubo metálico 2x2 HN Chapa 16



Foto 3: 4.4.1 Mantenimiento a estructura de puertas en aulas, que incluye lijado, cepillado y aplicación de pintura anticorrosiva



Foto 4: 4.2 Sustitución de Chapa en puerta de cocina, incluye instalación



Foto 5: 5.1 Mejoramiento a estructura de metal de ventana que incluye lijado, cepillado y aplicación de pintura anticorrosiva con medias de 1.60 m de ancho por 1.60 metros de alto en cocina cambiando también la orientación de corrediza a orientación abatible





Foto 5: 5.1 Mejoramiento a estructura de metal de ventana que incluye lijado, cepillado y aplicación de pintura anticorrosiva con medias de 1.60 m de ancho por 1.60 metros de alto en aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chimautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Tipo Minimo No. 905	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Central, Santa Cruz Chinautla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1375-43	FECHA:	30/10/2024



Foto 7:5.1 Mejoramiento a estructura de metal de ventana que incluye lijado, cepillado y aplicación de pintura anticorrosiva con medidas de 2.22 m de ancho por 1.25 metros de alto en aulas.



Foto 8: 5.1 Mejoramiento a estructura de metal de ventana que incluye lijado, cepillado y aplicación de pintura anticorrosiva con medidas de 2.30 m de ancho por 1.80 metros de alto en aulas.



Foto 9: 5.1 Mejoramiento a estructura de metal de ventana que incluye lijado, cepillado y aplicación de pintura anticorrosiva con medidas de 1.12 m de ancho por 1.80 metros de alto en aulas.




Foto 10: 5.1 Mejoramiento a estructura de metal de ventana que incluye lijado, cepillado y aplicación de pintura anticorrosiva con medidas de 1.60 m de ancho por 1.20 metros de alto en aulas.



Foto 11: 9.1 Suministro y aplicación de pintura en muros exteriores e interiores que incluye mano de obra y material con sáculo de 60 cm (parte externa), abarcando




Foto 12: 12.1 Mantenimiento a porton de metal que incluye lijado, cepillado, aplicación de pintura anticorrosiva y mantenimiento de chapa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chimautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Tipo Minimo No. 905	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Central, Santa Cruz Chinautla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1375-43	FECHA:	30/10/2024





Foto 13: 18.1 Sustitución de depósito de agua 1000 litros a 2500 litros, incluye instalación




Foto 14: 20.8 Suministro e implementación de top de concreto en cocina, incluye instalación de azulejo



Foto 15: 15.3 Sustitución de malla galvanizada y tubo hg en muro perimetral



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

