

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 121 RUBEN DARIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 AVE. FINAL JOCOTALES ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1380-43	FECHA:	26/09/2024



Foto 1: 1.3 SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN CUBIERTA DE LÁMINA PARA REPARACIÓN DE FILTRACIONES, INCLUYE APLICACIÓN DE SIKÁ EN TORNILLOS EN SALON DE USOS MÚLTIPLES




Foto 2: 1.3 REPARACIÓN DE TRASLAPES DE LÁMINA EXISTENTE, INCLUYE INSTALACIÓN DE REMACHE Y SIKÁ EN LÁMINAS TROQUELADAS



Foto 3: 5.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCONES CON MEDIDAS DE 1.21 mt x 2.48 mt. Y 1.21 mt x 1.30 mt.



Foto 4: 7.3 INSTALACIÓN DE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL




Foto 5: 7.1 LIMPIEZA DE CANALES



Foto 6: 10.3 SUSTITUCIÓN DE INODOROS (DESMONTAJE E INSTALACIÓN)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 121 RUBEN DARIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 AVE. FINAL JOCOTALES ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1380-43	FECHA:	26/09/2024



FOTO 7: 12.1 SUMINSITRO E INSTALACION DE PORTON DE METAL DE DOS HOJAS



FOTO 8: 12.1 INSTALACION DE CHAPA YALE PARA PORTON PRINCIPAL Y MODIFICACION DE PASADORES



FOTO 9: 17.1 SUSTITUCIÓN DE LAMAPARA POR LÁMPARA ANTIPOLVO Y HUMEDAD DE 2 TUBOS LED (INCLUYE SUSTITUCIÓN DE CABLEADO)



FOTO 10: 17.5 SUSTITUCIÓN DE PLAFONERA DE BAÑOS DE SALONES DE CLASES



FOTO 11: 17.8 SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES SIMPLES, DOBLES Y COMBINADOS (salones, baños direccion, cocina)



FOTO 12: 17.8 SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

E. Chiriqui

Firma y sello del Presidente de la OPF



G. H.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 121 RUBEN DARIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 AVE. FINAL JOCOTALES ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1380-43	FECHA:	26/09/2024



FOTO 13: 17.13 Suministro e instalación entubado y cableado de sonido e iluminación de salón de eventos (incluye tubería para sonido) que están interperie.



FOTO 14: 17.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIMBRE NUEVO Y REPARACIÓN DE TIMBRE EXISTENTE (INCLUYE ENTUBADO Y CABLEADO)



FOTO 15: 19.23 SUSTITUCIÓN DE PLANCHAS DE CIELO FALSO 2 PIES X 4 PIES



FOTO 17:






FOTO 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

